

Ballengabel für Wickelballen FMP

Sie ist sehr robust und vielseitig und ermöglicht es, die Ballen zu laden, ohne die Wickelfolie zu beschädigen.

Durch die Demontage der Stahlrohre können Stroh- oder Heuballen effektiv transportiert werden. Für den Einsatz ist ein Lader erforderlich, der mit einer dritten Hydraulikleitung ausgestattet ist.



Technisches Datenblatt

			FMP
Breite			1300
Gesamte Nutzlänge			1800
Höhe des Anbaugeräts			1600
Öffnung			1980
Gewicht			236
Max. Durchsatz			900
Zusätzliche Hydraulikleitungen			1

HINWEIS Die technischen Daten und Abbildungen sind Richtwerte und nicht verbindlich, da sie je nach Traktormodell auch variieren können.